
فرآیندهای جریان متقابل در حالت پایا





عوازنه کلی :
$$R_1 + E_2 = R_2 + E_1$$

موازنه جزئی:
$$R_1x_1 + E_2y_2 = R_2x_2 + E_1y_1$$

$$R_S = R_1(1-x_1) = R_2(1-x_2)$$

$$E_S = E_1(1-y_1) = E_2(1-y_2)$$

$$\Rightarrow R_s \frac{x_1}{1 - x_1} + E_s \frac{y_2}{1 - y_2} = R_s \frac{x_2}{1 - x_2} + E_s \frac{y_1}{1 - y_1}$$



$$R_{S}X_{1} + E_{S}Y_{2} = R_{S}X_{2} + E_{S}Y_{1}$$

$$R_{s}(X_{1}-X_{2})=E_{s}(Y_{1}-Y_{2})$$

یا جانگذاری:

$$R_{1}x_{1} = R_{S} \frac{x_{1}}{1 - x_{1}} = R_{S}X_{1}$$

$$R_1 x_1 = R_S \frac{x_1}{1 - x_1} = R_S X_1$$
 & $R_2 x_2 = R_S \frac{x_2}{1 - x_2} = R_S X_2$

$$E_{1}y_{1} = E_{S} \frac{y_{1}}{1 - y_{1}} = E_{S}Y_{1}$$

$$E_1 y_1 = E_S \frac{y_1}{1 - y_1} = E_S Y_1$$
 & $E_2 y_2 = E_S \frac{y_2}{1 - y_2} = E_S Y_2$

می توان نوشت:

$$R_S X_1 - R_S X_2 = E_S Y_1 - E_S Y_2$$
 or $R_S (X_1 - X_2) = E_S (Y_1 - Y_2)$

$$R_S(X_1 - X_2) = E_S(Y_1 - Y_2)$$


$$\frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{R_S}{E_S}$$

خط تبادل :




$$\frac{R_{S}}{E_{S}} = \frac{Y_{1} - Y_{2}}{X_{1} - X_{2}}$$

معادله خط تبادل:



نمودار انتقال جرم از فاز R به فاز E در یک فرایند غیر هم جهت در حالت پایا






نمودار انتقال جرم از فاز E به فاز R در یک فرایند غیر هم جهت در حالت پایا.



در صورتی که به جای نسبت های مول از کسر مولی استفاده شود به جای خط تبادل منحنی تبادل خواهیم داشت:









یک مرحله عبارت از دستگاه ویا ترکیبی از دستگاههائی است که در آن دو فاز نامحلول در مجاورت یک یکدیگر قرار می گیرد و در اثر انتقال جرم به سمت حالت تعادل پیش می رود و سپس تحت اثر یک عامل مکانیکی از یکدیگر جدا می گردد. فرآیندی که به صورت فوق در مرحلهٔ واحدی انجام می گیرد فرایند تک مرحله ای نامیده می شود.

یک مرحله ایده آل به مرحله ای گفته می شود که در آن زمان تماس بین دو فاز بقدری زیاد باشد که هنگام خروج از مرحله حالت تعادل بین دو فاز بر قرار گردد.

