

بررسی انتقال جرم در خارج کره صلب در شرایط یکنواخت _ محیط اطراف کاملاً ساکن است

کره‌ای به شعاع R در نظر بگیرید. انتقال جرم از کره به اطراف صورت می‌گیرد.

_ کره می‌تواند، کره جامد یا کره سیال صلب (همچون جامد) باشد.

_ شرایط عملیاتی دما و فشار ثابت است.

_ سیستم را دو جزئی در نظر گرفتیم. (برای سادگی کار)

_ فقط انتقال جرم از کره به اطراف صورت می‌گیرد

انتقال جرم را فقط در جهت شعاع در نظر می‌گیریم.

$$N_{Ar} = J_{Ar} + x_A (N_{Ar} + N_{Br})$$

$$N_{Br} = 0$$

فرض، غلظت کل ثابت است.

$$N_{Ar} = -D_{AB} \frac{dC_A}{dr} + x_A N_{Ar}$$

$$N_{Ar} = -\frac{D_{AB}}{1-x_A} \frac{dC_A}{dr} = -\frac{D_{AB}C}{C-C_A} \frac{dC_A}{dr}$$

$$x_A = \frac{C_A}{C}$$

N_{Ar} فلاکس جزء A متغیر اما دبی انتقال جرم ثابت و برابر است با:

$$m_A = N_{Ar} S_r M_A \Big|_{r \geq R} = \text{ثابت} , \quad S_r = 4\pi r^2$$

$$= -\frac{D_{AB}C}{C-C_A} 4\pi r^2 M_A \frac{dC_A}{dr}$$

$$m_A \frac{dr}{r^2} = -\frac{D_{AB}C}{C-C_A} 4\pi M_A dC_A$$

بررسی شرایط مرزی: (BCs)

$$r = R , \quad C_A = C_{AS} = C_A^* \quad \text{غلظت روی سطح: (BC}_1)$$

$$r = r (r > R) , \quad C_A = C_A \quad \text{غلظت در نقطه‌ای به فاصله } r \text{ از مرکز کره: (BC}_2)$$

با اعمال شرایط مرزی:

$$\dot{m}_A = \frac{4\pi D_{AB} C M_A r R}{r-R} \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}}$$

رابطه فوق، دبی جرمی از کره‌ای به شعاع R به نقطه‌ای به فاصله r از مرکز کره را می‌دهد.

رابطه $\dot{m}_A = N_{Ar} S_r M_A|_{r \geq R} = cte$ در حالت یکنواخت، بدون هیچ واکنش شیمیایی:

$$N_{Ar} S_r M_A|_r - N_{Ar} S_r M_A|_{r+\Delta r} = 0$$

$$S_r = 4\pi r^2$$

$$\frac{d(N_{Ar} r^2)}{dr} = 0 \quad \text{یا} \quad N_{Ar} r^2 = cte$$

$$N_{Ar} 4\pi r^2 M_A|_{r \geq R} = \text{ثابت} = \dot{m}_A$$

مثال - انتقال جرم از کره‌ای به شعاع R به نقطه‌ای به فاصله R از مرکز کره صورت می‌گیرد. مطلوبست مقدار عددی عدد

شروود (طبق تعریف عدد شروود (Sh) برابر است با $Sh = \frac{Fd}{CD_{AB}}$ و $F = K_C C_{B,M}$ که $C_{B,M}$ متوسط لگاریتمی غلظت جزء B

در مرز ۱ و ۲، $C_{B,M} = \frac{C_{B2} - C_{B1}}{\ln \frac{C_{B2}}{C_{B1}}}$ و قطر کره است. در خصوص عدد شروود در فصل ۶ بیشتر بررسی خواهیم نمود.)

در خارج کره - تمامی فرضیات لازم نوشته شود.

حل: با توجه به روابط روابط فوق الذکر و تمامی فرضیات ذکر شده داریم:

$$\dot{m}_A = N_{Ar} S_r M_A|_{r \geq R} = \frac{4\pi M_A D_{AB} C r R}{r-R} \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}}$$

از طرفی مقدار رفلکس جرم از سطح کره به محیط اطراف را بصورت حاصلضرب k_C (ضریب انتقال جرم) در نیروی محرکه ΔC نیز می‌توان تعریف کرد.

فلاکس جرم از سطح کره به محیط اطراف:

$$N_{Ar}|_{r=R} = k_C \Delta C = k_C (C_{AS} - C_A)$$

$$\dot{m}_A|_{r=R} = N_{Ar} S_{MA}|_{r=R} = k_C (C_{AS} - C_A) 4\pi R^2 M_A$$

از تساوی دو رابطه فوق:

$$\frac{4\pi M_A D_{AB} C r R}{r-R} \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}} = k_C (C_{AS} - C_A) 4\pi R^2 M_A$$

$$C_A + C_B = C_{AS} + C_{BS} = C = \text{غلظت کل}$$

$$\frac{D_{AB} Cr}{r-R} \ln \frac{C_B}{C_{BS}} = k_c R (C_B - C_{BS})$$

$$C_{B,M} = \frac{C_B - C_{BS}}{\ln \frac{C_B}{C_{BS}}}, \quad R = \frac{d}{2}$$

با جایگذاری در رابطه فوق:

$$\frac{k_c C_{B,M} d}{CD_{AB}} = \frac{2r}{r-R}$$

بنابراین:

$$Sh = \frac{2r}{r-R} \quad \text{مثلا در حالت انتقال جرم به نقطه‌ای به فاصله 20R از مرکز کره:}$$

$$r = 20R, \quad Sh = \frac{2 \times 20R}{20R - R} = 2.105$$

به همین ترتیب می‌توان جدول زیر را تکمیل نمود:

$\frac{r}{R}$	2	5	10	20	50	100	∞
Sh	4	2.5	2.22	2.105	2.04	2.02	2

انتقال جرم از کره به نقطه‌ای بسیار دور از مرکز کره

$$\frac{r}{R} = \infty \quad \text{یا} \quad r \gg R \quad Sh = 2$$

تغییرات قطر کره با زمان:

برای کره می‌توان نوشت:

فرض: کره فقط از جنس A باشد.

$$m_1 - m_2 = \frac{dm}{dt}$$

$$m_1 = 0, \quad m_2 = m_A, \quad m = \text{جرم کره} = \rho_A V, \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3, \quad R = \text{شعاع کره}$$

$$-m_A = \rho_A \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \pi \rho_A \times 3R^2 \frac{dR}{dt}$$

با جایگذاری مقدار m_A

$$-\frac{4\pi M_A D_{AB} Cr R}{r-R} \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}} = 4\pi\rho_A R^2 \frac{dR}{dt}$$

$$r \geq R \quad , \quad 0 \leq t \leq t \quad , \quad R_{\text{اولیه}} \leq R \leq R_t$$

$$t = \frac{\rho_A}{D_{AB} C M_A \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}}} \left[\frac{1}{2} (R^2 - R_t^2) - \frac{1}{3r} (R^3 - R_t^3) \right]$$

این رابطه زمان لازم برای تغییر شعاع از R به R_t وقتی انتقال جرم در شرایط یکنواخت و از سطح کره به نقطه‌ای به فاصله r از مرکز کره صورت می‌گیرد را نشان می‌دهد.

مثال - قطره آبی به قطر 0.1 اینچ را در فضای ساکن هوا و در دمای 80°F و فشار اتمسفر و با مقدار رطوبت 0.01036 اتمسفر در نظر بگیرید. چه مدت طول می‌کشد تا قطره آب تبخیر شود.

آب : A هوا : B

حل:

$$R_t = 0 \quad , \quad r \gg R \quad , \quad C = \frac{P_t}{RT} \quad , \quad C_A = \frac{P_A}{RT}$$

$$N_{Br} = 0 \quad , \quad 2R = 0.1 \text{ اینچ}$$

$$\theta = \frac{\rho_A}{D_{AB} C M_A \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}}} \left[\frac{1}{2} (R^2 - R_t^2) - \frac{1}{3r} (R^3 - R_t^3) \right]$$

این رابطه برای حالت $r \gg R$ به صورت زیر ساده می‌شود:

$$t = \frac{\rho_A R^2}{2D_{AB} C M_A \ln \frac{C-C_A}{C-C_{AS}}}$$

به لحاظ تبخیر آب و کاهش دمای آن به دمای بالاتر (با استفاده از منحنی رطوبت، دمای سطح $T = 60^\circ \text{F}$) لذا:

$$P_{AS} = \text{فشار بخار در دمای سطح } (T = 60^\circ \text{F}) = 0.01743 \text{ atm}$$

ضریب نفوذ در دمای متوسط لایه $(\frac{60+80}{2} = 70^\circ \text{F})$ بدست می‌آید.

$$D_{AB}(T=70^\circ \text{F}) = D_{H_2O-Air} = 1.01 \frac{ft^2}{hr}$$

$$\rho_A = 62.43 \frac{lb}{ft^3} \quad , \quad C = \frac{P_t}{RT} = \frac{(1)}{(0.73)(460+70)}$$

بنابراین:

$$t = \frac{(62.43)(0.73)\left(\frac{0.05}{12}\right)(460+70)}{(2)(1.01)(1)(18)\left(\frac{1-0.01036}{1-0.01743}\right)} = 1.61 \text{ hr}$$

مثال - اطراف یک قطعه جامد کاتالیستی کرومی با لایهء گازی پوشیده شده است. این لایهء گازی همچون یک تیغهء کرومی یا قطر داخلی ۲۱ و قطر خارجی ۲۲ می باشد. مطلوبست:

الف: تغییرات غلظت جزء A که از درون تیغه کرومی از سطح ۱ به ۲ در شرایط یکنواخت در حال انتقال می باشد.

ب: دبی انتقال جرم را در تیغه بدست آورید.

ج: اگر تیغه کرومی به صورت غیرایزوترم عمل نماید به طوری که رابطه $\frac{T}{T_1} = \left(\frac{r}{r_1}\right)^n$ در تیغه حاکم باشد، دبی انتقال جرم در این حالت چقدر خواهد بود؟

حل: لایه انتقال جرم گازی است. از حرکت توده ای درون لایه صرف نظر نمی کنیم.

$$N_{Ar} = J_{Ar} + x_A (N_{Ar} + N_{Br})$$

$$N_{Br} = 0, \quad N_{Ar} = -D_{AB} \frac{dc_A}{dr} + x_A N_{Ar}$$

$$N_{Ar} = -C D_{AB} \frac{1}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr}$$

واکنش شیمیایی در لایه گازی نداریم و شرایط یکنواخت است.

$$N_{Ar} S \Big|_r - N_{Ar} S \Big|_{r+\Delta r} = 0, \quad S = 4\pi r^2$$

$$\frac{d}{dr} (r^2 N_{Ar}) = 0$$

$$\frac{d}{dr} \left(-r^2 \frac{CD_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr} \right) = 0$$

نظیر مثال ۹ داریم:

$$\left[\frac{x_{B1}}{x_{B2}} \right] = \left[\frac{x_{B2}}{x_{B1}} \right] \frac{\frac{1}{r_1} \frac{1}{r}}{\frac{1}{r_1} \frac{1}{r_2}} \quad \text{تغییرات غلظت در لایه}$$

ب:

$$m'_A = M_A N_{Ar} S \Big|_{r \geq r_1} = M_A N_{Ar} 4\pi r_1^2 \Big|_{r=r_1}$$

$$N_{Ar} \Big|_{r=r_1} = -C D_{AB} \frac{1}{1-x_A} \frac{dx_A}{dr} \Big|_{r=r_1}$$

از تغییرت غلظت بر حسب r ، مقدار $\frac{dX_A}{dr}$ را در نقطه $r = r_1$ بدست آورده و در رابطه فوق قرار می‌دهیم.

$$\dot{m}_A = \frac{4\pi CD_{AB} M_A}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \ln \frac{X_{B2}}{X_{B1}}$$

رابطه فوق به راحتی از رابطه زیر قابل دستیابی است.

$$\dot{m}_A = N_{Ar} \bar{S}_{av} M_A$$

$$N_{Br} = 0, \quad N_{Ar} = \frac{N_{Ar}}{N_{Ar} + N_{Br}} \frac{D_{AB} C}{\delta} \ln \frac{\frac{N_{Ar}}{N_{Ar} + N_{Br}} X_{A2}}{\frac{N_{Ar}}{N_{Ar} + N_{Br}} X_{A1}}$$

$$\delta = r_2 - r_1$$

$$N_{Ar} = \frac{D_{AB} C}{r_2 - r_1} \ln \frac{1 - X_{A2}}{1 - X_{A1}}$$

$$N_{Ar} = \frac{D_{AB} C}{r_2 - r_1} \ln \frac{1 - X_{B2}}{1 - X_{B1}}$$

$$\bar{S}_{av} = 4\pi r^2 = 4\pi r_1 r_2$$

$$\dot{m}_A = \frac{4\pi r_1 r_2 CD_{AB} M_A}{r_2 - r_1} \ln \frac{X_{B2}}{X_{B1}}$$

ج: در صورت غیر ایزوترم بودن لایه، با توجه به رابطه ضرایب نفوذ با دما در گازها داریم:

$$\frac{D_{AB}}{D_{AB1}} = \left(\frac{T}{T_1}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{r}{r_1}\right)^{\frac{3n}{2}}$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{CD_{AB1}}{1 - X_A} \left(\frac{r}{r_1}\right)^{\frac{3n}{2}} \frac{dX_A}{dr} \right) = 0$$

$$\dot{m}_A = 4\pi r_1^2 M_A N_{Ar} \Big|_{r=r_1} = \frac{4\pi \left(\frac{PD_{AB}}{RT_1}\right) \left(1 + \frac{n}{2}\right)}{r_1^{-1\frac{n}{2}} - r_2^{-1\frac{n}{2}} (r_1)^{\frac{n}{2}}} \ln \frac{X_{B2}}{X_{B1}}$$