



In Name of God



Unit Operation I

Lecture 3



مثال 1: یک مخلوط در T و P قرار دارد، حالت آن را تعیین کنید؟


برای تعیین نمودن حالت مخلوط ابتدا از T و P، K را تعیین می کنیم و سپس آن را در رابطه $\sum y_i = \sum k_i x_i$ قرار می دهیم اگر حاصل بزرگتر از یک باشد معنی آن این است که از نقطه حباب (جوش) بالاتر است یعنی اینکه سیستم به حالت بخار است و یا به حالت دو فازی. مجدداً رابطه $\sum x_i = \sum \frac{y_i}{k_i}$ را تشکیل می دهیم، اگر بزرگتر از یک شد دو فازی و اگر مساوی یک شد شبنم است.

$$\sum k_i x_i \begin{cases} 1 \\ > 1 \\ < 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{نقطه حباب} \\ \\ \end{matrix} \quad \sum \frac{y_i}{x_i} = \begin{cases} 1 \\ > 1 \\ < 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{نقطه شبنم} \\ \text{دو فازی} \end{matrix}$$

مثال: مخلوطی از هیدرو کربنهای زیر در یک ستون تبخیر تحت شرایط 50Kpa و 250 F تحت عمل flash distillation قرار می گیرد. ترکیب بخار و مایع خروجی را بدست آورید.

COMP	Kg/hr	k	Mw
C3	7505	12	44
C4	16505	8.6	58
C6	4890	1.42	86
C8	34150	.68	100
C9	32400	.39	114

COMP	Kg/hr	k	Mw	kgmol/hr	Zi (كسر مولى)
C3	7505	12	44	170.57	.15
C4	16505	8.6	58	284.57	.25
C6	4890	1.42	86	56.86	.05
C8	34150	.68	100	341.5	.3
C9	32400	.39	114	284.21	.25
				<u>1147.71</u>	<u>1.00</u>




$$F = V + L$$

$$F \cdot Z_i = V \cdot y_i + L \cdot x_i$$

$$y_i = k_i \cdot x_i$$

$$(V - L) \cdot Z_i = x_i (V \cdot k_i + L)$$

$$x_i = \frac{(V + L)Z_i}{V k_i + L} = \frac{(1 + L/V)Z_i}{k_i + L/V}$$



$$x_1 = .023$$


$$x_2 = .052$$

$$x_3 = .041$$

$$x_4 = .357$$

$$x_5 = .36$$

$$\sum x_i = .833 < 1$$



$$x_1 = .018$$


$$x_2 = .04$$

$$x_3 = .034$$

$$x_4 = .381$$

$$x_5 = .421$$

$$\sum x_i = .901 < 1$$



$$x_1 = .015$$


$$x_2 = .035$$

$$x_3 = .037$$

$$x_4 = .403$$

$$x_5 = .488$$

$$\sum x_i = .979 < 1$$



$$x_1 = .015$$

$$x_2 = .034$$

$$x_3 = .037$$

$$x_4 = .4$$

$$x_5 = .505$$

$$\sum x_i = 1.0003$$

$$F = 1 \Rightarrow L + V = 1$$

$$L/V = .2 \Rightarrow L = .2V \Rightarrow \begin{pmatrix} V = .83 \text{ lbmol} \\ l = .17 \text{ lbmol} \end{pmatrix}$$

$$L/V = .2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 = .18 \\ \mathbf{y}_2 = .292 \\ \mathbf{y}_3 = .053 \\ \mathbf{y}_4 = .272 \\ \mathbf{y}_5 = .198 \end{pmatrix}$$


$$\sum \mathbf{y}_i = 1.001$$

تقطیر ناپیوسته

در سیستم های Batch ممکن است از حرارت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شود. منتها به لحاظ این که در فرآیندهای صنعتی و غیرصنعتی مواد هیدروکربنی سر و کار داریم بهتر است که از حرارت مستقیم استفاده نشود و به جای آن از ژاکت های گرم کننده استفاده شود.

به این خاطر سیستم های تقطیر Batch، دو جداره طراحی می شوند. بطوری که از جدار بیرونی بتوان برای تزریق بخار استفاده نمود. یکی از مزایای استفاده از بخار، داشتن گرمای نهان تبخیر بالایی باشد. ناگفته نیست که در سیستم هایی که بخار در دسترس ندارند می توان از کویل های الکتریکی (المنت) برای ایجاد حرارت و یا از روغن داغ استفاده نمود.

در سیستم های تقطیر Batch غلظت محصول مرتباً با زمان تغییر کرده لذا برای بیان غلظت محصول از مقدار متوسط آن استفاده می شود.



تقطیر ناپیوسته

- F : کل خوراک اولیه
- در زمان dt به اندازه dD محصول تولید می شود.
- dl : مقداری که در فاصله زمانی dt از خوراک کم شده است.

$$d\ell = -dD$$

$$d(\ell x) = x d\ell + \ell dx$$

$$-y dD = L dx + x d\ell$$

$$(*) \& (**) \rightarrow y d\ell = \ell dx + x d\ell$$

$$y d\ell - x d\ell = \ell dx \rightarrow d\ell(y - x) = \ell dx \Rightarrow \frac{d\ell}{\ell} = \frac{dx}{y - x}$$


$$\Rightarrow \int_F^w \frac{d\ell}{\ell} = \int_{x^F}^{x^w} \frac{dx}{y - x} \Rightarrow \text{Ln } \ell \Big|_F^w = \int_{x^F}^{x^w} \frac{dx}{y - x}$$

رابطه ریلی

$$\text{Ln} \frac{F}{W} = \int_{x^w}^{x^F} \frac{dx}{y - x}$$

$$\alpha = cte \rightarrow y = f(x)$$

X	Y	y-x	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.



حال اگر رانداشته باشیم چون نمی توان رابطه ای برای Y و X پیدا کرده از طریق مساحت زیر نمودار عمل کرده و مقدارانتگرال رابدست می آوریم.

برای پیدا کردن X_W (اگر مجهول باشد) ابتدا حدسی زده سپس مساحت زیرانتگرال رابدست آورده و با قسمت معلوم معادله ریلی برابرقرار داده و تا وقتی آن را تغییر می دهیم تا X_W واقعی بدست آید.

مثال 3:

مخلوطی از هپتان نرمال و اکتان نرمال باحجم های مساوی تحت عمل تقطیر ناپیوسته قرار می گیرند بطوریکه 60% خوراک ورودی به عنوان محصول بالای برج جمع آوری می شود. عمل در فشار اتمسفریک و مقدار خوراک 100mol می باشد مطلوبست مقدار مایع باقی مانده در مخزن و خلوص متوسط محصول بالای برج؟ اطلاعات تعادلی به شرح زیر می باشد؟


X	Y	y-x
0.5	0.684	5.29
0.46	0.648	5.32
0.42	0.608	5.32
0.38	0.567	5.35
0.34	0.523	5.5
0.32	0.497	5.65

$$y_i = \frac{n_i}{\sum n_i} = \frac{v_i}{\sum v_i} = \frac{P_i}{\sum P_i}$$

F=100lb mol: موازنه کلی

$$F = D + W \rightarrow 100 = D + W$$

$$D = 0.6F = 0.6 \times 100 = 60 \rightarrow W = 40$$



$$\ln \frac{F}{W} = \int_{x_w}^{0.5} \frac{dx}{y-x} \Rightarrow \ln \frac{100}{40} = 0.916 = \int_{x_w}^{0.5} \frac{dx}{y-x}$$

با چند حدس برای x_w بدست می آید $x_w=0.33$ که در رابطه بالا
 صدق کند $y_D=?$ $x_w=0.33$

معادل جزئی برای جزء شیب

$$\Rightarrow F \cdot x_F = W \cdot x_w + D \cdot x_D \Rightarrow 100 \times 0.5 = 40 \times 0.33 + 60 \times x_D \Rightarrow x_D = 0.614$$

مثال 4:

مخلوطی شامل ۵۰٪ A و ۵۰٪ B و با فراریت نسبی ۳ (α) می باشد. که تحت عمل تقطیر ساده قرار می گیرد، بطوریکه ۸۰٪ از مقدار ماده A در خوراک از محصول بالایی در خاتمه عمل بدست می آید. مقدار خوراک اولیه ۱۰۰ پوند مول می باشد. مطلوب است .

(ب) محصول پسماند

(الف) مقدار محصول بالایی

(ج) ترکیب درصد محصول بالایی و پسماند

$$y = \frac{\alpha_{AB} \cdot x_A}{1 + (\alpha_{AB} - 1) x_A} \Rightarrow \alpha_{AB} = 3 \Rightarrow y = \frac{3x}{1 + 2x}$$

موازنه کلی: $F = D + W$ $100 = D + W$

موازنه جزئی: $F \cdot Z_F = D \cdot x_D + W \cdot x_W$


مقدار جزء A در خوراک اولیه $F \cdot Z_F = 100 \times 0.5 = 50$ lbmole

مقدار جزء A در محصول بالایی $D \cdot x_D = 50 \times 0.8 = 40$ lbmole


مقدار جزء A در محصول پسماند $W \cdot x_W = 50 \times 0.2 = 10$ lbmole

$$\text{Log} \frac{F \cdot Z_F}{W \cdot x_W} = \alpha \text{Log} \frac{F(1-Z_F)}{W(1-x_W)} = \alpha \text{Log} \frac{F-F \cdot Z_F}{W-W \cdot x_W}$$

$$\text{Log} \frac{50}{10} = 3 \text{Log} \frac{100-50}{W-10}$$



$$\text{Log} \frac{50}{10} = 3\text{Log} \frac{100-50}{W-10}$$



$$\text{Log} \frac{50}{10} = 3\text{Log} \frac{50}{W-10}$$

$$\text{Log} 5 = 3\text{Log} \frac{50}{W-10}$$

$$W = 39.24 \text{ lbmole}$$

$$F = D + w$$

$$100 = D + 39.24$$

$$D = 60.76 \text{ lbmole}$$

کسر مولی محصول بالایی $D \cdot x_D = 40 \text{ lbmole}$

$$x_D = \frac{40}{D} = \frac{40}{60.76} = \mathbf{0.66}$$

کسر مولی A در محصول پسماند $W \cdot x_W = 10 \text{ lbmole}$

$$x_W = \frac{10}{W} = \frac{10}{39.2} = \mathbf{0.255}$$

مثال 5: مخلوطی از دو ماده A و B که کسر مولی A در آن ۴۰٪ می باشد جهت تقطیر دیفرانسیلی به مخزن تقطیر فرستاده می شود. بطوریکه در خاتمه عمل مقدار کسر مولی ماده A در مخزن ۵٪ است. با فرض اینکه مقدار خوراک اولیه ۱۰۰ پوند مول باشد، با توجه اطلاعات زیر، مطلوب است:

T °C	70	80	90	100	110	120
P _A (mmHg)	760	850	996	1260	1750	2280
P _B (mmHg)	250	283	332	420	583	760

ب) محصول پسماند

الف) مقدار محصول بالایی

ج) ترکیب درصد محصول بالایی و پسماند

$$p_A = y_A p$$

$$p_A = x_A p_{vA}$$

$$p_A = p_A \Rightarrow y_A p = x_A p_{vA} \Rightarrow \frac{y_A}{x_A} = \frac{p_{vA}}{p} = k_A$$

$$, \frac{y_B}{x_B} = \frac{p_{vB}}{p} = k_B$$

$$\alpha = \frac{k_A}{k_B} = \frac{\cancel{p_{vA}} p}{p \cancel{p_{vB}}} = \frac{p_{vA}}{p_{vB}}$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum \alpha}{n}$$

$$\frac{\alpha_{\max} - \bar{\alpha}}{\alpha_{\max}} \times 100$$

$$\frac{\bar{\alpha} - \alpha_{\min}}{\alpha_{\min}} \times 100$$

T °C	70	80	90	100	110	120
P _A (mmHg)	760	850	996	1260	1750	2280
P _B (mmHg)	250	283	332	420	583	760
α _{AB}	3.04	3.004	3	3	3.002	3

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum \alpha}{n} = 3.007$$

$$\frac{\alpha_{\max} - \bar{\alpha}}{\alpha_{\max}} \times 100 = \frac{3.04 - 3.007}{3.04} \times 100 = 1.07\% < 10\%$$

$$\frac{\bar{\alpha} - \alpha_{\min}}{\alpha_{\min}} \times 100 = \frac{3.007 - 3}{3} \times 100 = 0.25\% < 10\%$$

$$\text{Log} \frac{F.Z_F}{W.x_W} = \alpha \text{Log} \frac{F(1-Z_F)}{W(1-x_W)} = \alpha \text{Log} \frac{F-F.Z_F}{W-W.x_W}$$

$$\text{Log} \frac{100 \cdot 0.4}{W \cdot 0.05} = 3.007 \text{Log} \frac{100(1-0.4)}{W(1-0.05)}$$

حل از طریق حدس و خطا

$$W = 17.83 \text{ lbmole}$$

$$F = D + w$$

$$100 = D + 17.83$$

$$D = 82.17 \text{ lbmole}$$

$$F \cdot Z_F = D \cdot x_D + W \cdot x_w$$

$$100 * 0.4 = 82.17 \cdot x_D + 17.83 * 0.05$$

$$x_D = 0.476 \text{ کسر مولی محصول بالایی}$$

تمرین: هزار کیلوگرم مول خوراک با ترکیب مولی مساوی از A و B ابتدا تحت عمل تقطیر جزئی قرار می گیرد و بعد بطور ناگهانی تبخیر می شود که در تبخیر ناگهانی درصد جزء فرارتر در گاز خروجی 0.8 مولی از A و مقدار آن 70 % خوراک ورودی می باشد. مطلوبست:

الف) ترکیب گاز خروجی در حالت بخار در تقطیر چربی و ترکیب مایع باقیمانده در تقطیر آبی

ب) اگر تنها از تقطیر آبی استفاده شود مقدار مایع باقیمانده چقدر خواهد بود. رابطه تعادلی برای مخلوط به صورت $y=1.2x+0.3$ می باشد

